



**SF 10W-A22/
SF 8M-A22**

Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Инструкция по эксплуатации	ru
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説 明 書	zh
操作说明书	cn





ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND

Akutrell-kruvikeeraja SF 10W-A22 / SF 8M-A22

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.

Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.

Juhend peab jäädma seadme juurde ka siis, kui annate seadme edasi teistele isikutele.

Sisukord	Lk
1 Üldised juhised	110
2 Ohutusnõuded	111
3 Kirjeldus	113
4 Tehnilised andmed	114
5 Kasutuselevõtt	115
6 Töötamine	116
7 Hooldus ja korrasoid	117
8 Veaotsing	117
9 Utiliseerimine	118
10 Tootja garantii seadmetele	118
11 EU-vastavusdeklaratsioon (originaal)	118

1 Numbrid viitavad joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi algusest.

Käesolevas kasutusjuhendis tähistab sõna »seade« fikseeritud akutrell-kruvikeerajat SF 10W-A22 või SF 8M-A22.

Tooteülevaade 1

- ① Lisakäepide
- ② Reeverslülit koos sisselülitustökisega
- ③ Nelja-käigu-lülit
- ④ Juhtlüliti (pöörrete arvu elektroonilise juhtimisega)
- ⑤ Käepide
- ⑥ Pöördemomendi ja puurimise regulaator
- ⑦ Kiirkinnituspadrun
- ⑧ Vööklambri kinnituskoht
- ⑨ Tuli
- ⑩ Aku
- ⑪ Laetuse astme ja veanäidik (liitiumionaku)
- ⑫ Vabastuslahvid koos lisafunktsiooniga laetuse astme näidiku aktiveerimiseks

1 Üldised juhised

1.1 Märksõnad ja nende tähendus

OHT!

Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkmine.

HOIATUS!

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.

ETTEVAATUST!

Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või varaline kahju.

JUHIS

Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.

1.2 Piltsümbolite selgitus ja täiendavad juhised

Hoiatavad märgid



Üldine
hoiatus

Kohustavad märgid



Enne
kasutamist
lugege läbi
kasutus-
juhend

Sümbolid

n₀

/min



Tühikäigu-
pöörded

pööret
minutis

Alalisvool

Löögita
puurimine

Identifitseerimisandmete koht seadmel

Tüübítähis on toodud seadme andmesildil, mis on kinnitatud seadme tallale, seerianumber paikneb korpusse küljel. Märkige need andmed käesolevasse kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöörduete Hilti müügiesindusse või hooldusse.

Tüüp:

2 Ohutusnõuded

JUHIS

Punktis 2.1 esitatud ohutusnõuded sisaldavad kõiki elektriliste tööriistade suhtes kehtivaid üldisi ohutusnõudeid, mille loetlemine kasutusjuhendis on ette nähtud kohaldatavate normidega. Nende hulgas võib siiski olla ka nõudeid, mis ei ole käeoleva seadme puhul asjakohased.

2.1 Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

a) HOIATUS!

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Alltoodud ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.** Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib vörgrutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmata toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

2.1.1 Ohutus töökohal

- a) **Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult.** Korrasmata ja valgustamata töökoht võib pöhjustada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleoholtlike vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c) **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal.** Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.

2.1.2 Elektriohutus

- a) **Seadme pistik peab pistikupessa sobima.** Pistik kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b) **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliiotide ja külmikutega.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- c) **Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Kaitske toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurenavad elektrilöögi ohtu.
- e) **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusuhtmeid, mis on**

ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

- f) **Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

2.1.3 Inimeste turvalisus

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib pöhjustada raskeid vigastusi.
- b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolmutumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne seadme ühendamist vooluvõrguga ja/või seadmesse aku paigaldamist, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et seade on välja lülitatud. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võib tagajärjeks olla önnetus.
- d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmel.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib pöhjustada vigastusi.
- e) **Vältige ebatavalist tööasendit.** Võtke stabilne tööasend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riied, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vaheli.
- g) **Kui seadme külge on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmele ühendatud ja et neid kasutatakse nõuetekohaselt.** Tolmueemaldusseadise kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

2.1.4 Elektrilise tööriista kasutamine ja käsitlemine

- a) **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage antud töö tegemiseks sobivat elektrilist tööriista. See töötab ettenähtud jõudluspriides töhusamalt ja ohutumalt.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülitil on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei saa enam lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb viia parandusse.

- c) Enne mis tahes seadetöid seadme kallal, tarvikute vahetust ja seadme hoiulepanekut tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku. See ettevaatusabinõu väldib seadme tahtmatut käivitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriisti lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatutel isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e) **Hooldage elektrilisi tööriisti korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veault ega kiili kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või hajustatud määral, mis võjutab seadme töökindlust. Laske hajustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad on pöhjustanud palju tööonnetusi.
- f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hästi hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, lisaseadmeid vastavalt käesolevatele juhistele.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine otstarbel, milleks need ei ole ette nähtud, võib pöhjustada ohtlike olukordi.

2.1.5 Akuga tööriista kasutamine ja käsitsimine

- a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ette nähtud akulaadijat kasutatakse teiste akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.
- b) **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib pöhjustada vigastusi ja pölenugu ohtu.
- c) **Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesarvestest, mis võivad aku kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekivik lühis võib pöhjustada tulekahju või pöletusi.
- d) **Väärskasutuse korral võib akuveadelik akust välja voolata.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhuslikku kokkupuute korral loputage hajustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poolle. Väljavoolav akuveadelik võib pöhjustada nahääritusit või pöletusti.

2.1.6 Hooldus

- a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilitmine.

2.2 Ohutusnõuded puurtrellide kasutamisel

- a) **Löökpuurimisel kasutage kuulmiskaitsevahendeid.** Müra võib kahjustada kuulmist.
- b) **Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid lisakäepide meid.** Kontrolli kaotus seadme üle võib pöhjustada vigastusi.

- c) **Kui teete töid, mille puhul võib tarvik tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet isoleeritud haardepinna.** Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja pöhjustada elektrilöögi.

2.3 Ohutusnõuded kruvi keerajate kasutamisel

Kui teete töid, mille puhul võib kruvi tabada varjatud elektrijuhet, hoidke seadet isoleeritud haardepinna. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja pöhjustada elektrilöögi.

2.4 Täiendavad ohutusnõuded

2.4.1 Inimeste ohutus

- a) **Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.**
- b) **Hoidke seadet ettenähtud käepidemetest alati kahe käega.** Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja vabad ölist ja rasvast.
- c) **Töötamise ajal tehke pause ning lõdvestage käsi ja sõrmi, et parandada sõrmede verevarustust.**
- d) **Vältige kokkupuudet pöörlevate osadega.** Lülitage seade sisse alles tööpiirkonnas. Kokkupuude seadme pöörlevate osadega, eriti pöörlevate tarvikutega, võib pöhjustada vigastust.
- e) **Enne seadme hoiulepanekut või transportimist aktiveerige sisselülitustöökis (seadke reverslülit keskasendisse).**
- f) **Seadet ei tohi kasutada füüsiliselt nõrgad isikud, kellele ei ole antud juhiseid seadme kasutamiseks. Hoidke lapsed seadmest eemal.**
- g) Pliisisaldusega värvide, teatavat liiki puidu, betooni/müüritise/kvartsisisaldusega kivi, mineraalide ja metalli tolmi võib kahjustada tervist. Kokkupuude tolmuga või tolmu sisehingamine võib pöhjustada kasutajal või läheduses viibivatel isikutel allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede haigusi. Teatav tolm, nt tamme- või pöögitolm on kantseroogenne, seda eeskätt koosmõjus puidu töötlemiseks ette nähtud lisainenetega (kromaat, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine on lubatud vaid asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. **Võimaluse korral kasutage tolmuimejat.** Töhusa tolmuveemalduse tagamiseks kasutage sobivat mobiilset tolmuimejat. Vajaduse korral kannake konkreetse tolmu jaoks sobivat kaitsemaski. Tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon. Järgige töödelavate materjalide suhtes riigis kehtivaid eeskirju.
- h) **Enne töö alustamist selgitage välja töötamisel tekiva tolmu ohuklass.** Kasutage heakskiidetud ehitusttolmuimejat, mis vastab kehtivatele tolmu-kaitsenõuetele.
- i) **Kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamisel ja tõrgete kõrvaldamisel kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekivrit, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid ja kerget hingamisteede kaitsemaski.**

2.4.2 Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- a) Kinnitage töödeldav detail korralikult. Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks kinnitusvahendeid või pitskrivi. Nii püsib seade kindlamalt paigal kui käega hoides, samuti jäavad nii mõlemad käed seadmega töötamiseks vabaks.
- b) Veenduge, et kasutatavad tarvikud seadme padrunisüsteemiga sobivad ja on tarvikukinnitusse nõuetekohaselt kinnitatud.
- c) Suuri ja raskeid tarvikuid tohib kasutada üksnes esimesel käigul. Vastasel korral võib töörivist väljalülitamisel kahjustada saada, samuti võib padrun eba-soodsate tingimuste korral lõodeneda ja lahti tulla.

2.4.3 Akutööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- a) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud. Aku paigaldamine sisselülitatud seadmesse võib põhjustada önnetusi.
- b) Kaitiske akusid kõrgele temperatuuride ja tule eest. Esineb plahvatusoht.
- c) Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle 80 °C ega pöletada. Vastasel korral tekib põlengu-, plahvatus- ja söövituse oht.
- d) Vältige niiskuse sissetungimist. Sissetunginud niiskus võib põhjustada lühise ja tuua kaasa pöletuse või tulekahju.
- e) Kasutage üksnes asjaomase seadme jaoks ette nähtud akusid. Teiste akude kasutamisel ja akude

kasutamisel muuks otstarbeks tekib põlengu- ja plahvatusoht.

- f) Pidage kinni liitiumioonakude transpordi, säilitamise ja kasutamise suhtes kehtivatest erijuhistest.
- g) Vältige aku lühistamist. Enne aku asetamist seadmesse veenduge, et aku ja seadme kontaktid on vabad võörkehadeast. Aku kontaktide lühistamise korral tekib tulekahju, plahvatuse ja söövituse oht.
- h) Kahjustada saanud akusid (nt pragudega, murdunud tükkidega, kõverdunud, sisselükatud ja/või väljatõmmatud kontaktidega akud) ei tohi laadida ega kasutada.
- i) Kui esineb oht, et tarvik võib vigastada varjatult paiknevaid elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet alati üksnes isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pingestatud juhtmetega võib seada pinge alla seadme isoleerimata metallosad, mis tekitab seadme kasutaja jaoks elektrilöögi ohu.
- j) Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib see olla defektne. Asetage seade tulekindlasse kohta ja süttivatest materjalidest piisavalt kaugel, nii et seade oleks veel Teie vaatavälijas, ja laske seadmel jahinda. Kui aku on jahtunud, võtke ühendust Hilti hooldekeskusega.

2.4.4 Elektrohutus

Kontrollige tööpiirkond enne töö alustamist üle metalliotsijaga, et leida varjatud elektrijuhtmeid, gaasi- või vee torusid. Pingestatud elektrijuhtme vigastamisel võivad seadme välistes metallosad pinge alla sattuda. See tekitab tõsise elektrilöögi ohu.

et

3 Kirjeldus

3.1 Nõuetekohane kasutamine

SF 10W-A22 ja SF 8M-A22 on käsitsi juhitavad akutrell-kruvikeerajad kruvide sisse- ja väljakeeramiseks ning terase, puidu ja plasti puurimiseks.

Akude kasutamine teiste seadmete toiteallikana on keelatud.

Vigastuste vältimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid.

Seade on ette nähtud professionaalseks kasutuseks ja ja seda tohivad kasutada, hooldada ja parandada üksnes vastava volituse ja väljaõpptega isikud. Kasutajatel peab olema ohutusalane eriettevalmistus. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab spetsiaalse ettevalmistusesta isik.

3.2 Standardvarustusse kuulub:

- 1 Seade
- 1 Lisakäepide
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Konksvöti (SF 8M-A22)

JUHIS

Heaks kiidetud tarvikud leiate Hilti müügiesindusest või veebist aadressil www.hilti.com.

3.3 Liitiumioonaku laetuse astme ja ülekuumenemise indikaator

Liitiumioonakude kasutamisel tuleb laetuse astme väljaselgitamiseks vajutada kergelt ühele vabastusklahvile (kuni takistuseni - mitte vabastada). Aku tagaküljel olev näit annab järgmist teavet:

Pidev LED-tuli	Vilkuv LED-tuli	Laetuse astme C
LED-tuled 1, 2, 3, 4	-	C \geq 75 %
LED-tuled 1, 2, 3	-	50 % \leq C < 75 %
LED-tuled 1, 2	-	25 % \leq C < 50 %
LED-tuli 1	-	10 % \leq C < 25 %
-	LED-tuli 1	C < 10 %
-	LED-tuli 1	Aku on üle kuumenenud

JUHIS

Töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ei saa aku laetuse astet lugeda. Kui aku laetuse astme indikaatori LED-tuled vilguvad, tegutsege vastavalt peatükis „Veaotsing” toodud juhistele.

3.4 Seadmega töötamiseks on lisaks vaja

Sobilik soovitatud aku (vt tabel "Tehnilised andmed") ja sobiv C 4/36 tüüpi laadimisseade.

3.5 Seadme ülekoormuse ja ülekuumenemise näit

Seade on varustatud elektroonilise ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitsmega. Ülekoormuse ja ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui juhtlüliti vabastada ja uesti sisse vajutada, võib sisselülitumine toimuda ajalise nihkega (seadme jahtumisfaasid).

LED-pidev tuli	LED-vilkuv tuli	Seadme olek
-	LED-tuled 1, 2, 3, 4	Seade on üle koormatud või üle kuumenenud

4 Tehnilised andmed

Tootja jätab endale õiguse tehnilisi andmeid muuta.

Seade	SF 10W-A22	SF 8M-A22
Nimipinge (alalispinge)	21,6 V	21,6 V
Kaal vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01/2003	2,7 kg	2,7 kg
Pöörrete arv 1. käigul	0...310/min	0...320/min
Pöörrete arv 2. käigul	0...530/min	0...550/min
Pöörrete arv 3. käigul	0...1210/min	0...1250/min
Pöörrete arv 4. käigul	0...2100/min	0...2150/min
Pöördemoment (nõrk kruvikeeramisrežiim) Reguleeritud puuri-missümbolile	max 72 Nm	max 50 Nm
Pöördemomendi seadistus (15 astet)	2...12 Nm	2...12 Nm
Puuri läbimõõt (kõvas) puidus	1,5...20 mm	1,5...20 mm
Puuri läbimõõt (pehmes) puidus	1,5...50 mm	1,5...32 mm
Puuri läbimõõt metallis	1,5...13 mm	1,5...20 mm

JUHIS

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtmeetodil ning asjaomased näitajad saab kasutada elektriliste tööriistade võrdlemiseks. Need sobivad ka mürja- ja vibratsioonitaseme esjalgseks hindamiseks. Toodud näitajad on iseloomulikud tööriistale, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset

töötamise koguperioodil tunduvalt suurendada. Müra- ja vibratsioonitaseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil tööriist oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni- ja mürataset töötamise koguperioodil tunduvalt vähendada. Seadme kasutaja kaitseks müra ja vibratsiooni toime eest rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks hooldage seadmeid ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökordlus.

Mürateave vastavalt EN 60745:

Helivõimsuse tase SF 10W-A22 jaoks, L_{WA}	86 dB (A)
Helivõimsuse tase SF 8M-A22 jaoks, L_{WA}	88 dB (A)
Mõõtemääramatus nimetatud müratasemete puhul, K_{WA}	3 dB (A)
Helirõhutase SF 10W-A22 jaoks, L_{pA}	75 dB (A)
Helirõhutase SF 8M-A22 jaoks, L_{pA}	77 dB (A)
Mõõtemääramatus nimetatud müratasemete puhul, K_{pA}	3 dB (A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolme suuna vektorsumma), määratud vastavalt EN 60745

Poltide vibratsioonitugevuse väärustus, a_h	< 2,5 m/s ²
Mõõtemääramatus kruvikeeramisel, K_h	1,5 m/s ²
Metallis puurimise vibratsioonitugevuse väärustus, $a_{h,D}$	< 2,5 m/s ²
Mõõtemääramatus metallis puurimisel, $K_{h,D}$	1,5 m/s ²

Aku	B 22/1.6 Li-Ion	B 22/2.6 Li-Ion (02)	B 22/3.3 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
Nimipinge	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Mahtuvus	1,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Kaal	0,48 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg

et

5 Kasutuselevõtt

5.1 Kasutatud aku laadimine

Enneaku asetamist asjaomasesse laadimisseadmesse veenduge, etaku välispind onpuhas ja kuiv. Laadimisjuhis on toodud vastava akulaadija kasutusjuhendis.

5.2 Aku paigaldamine

ETTEVAATUST!

Enneaku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja sisselülitustöökis onaktiveeritud (reverslülit on keskasendis). Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud Hilti akusid.

1. Lükakeaku alt tagantpoolt seadmesse, kuni see klöpsuga kuuldavalt kohale fikseerub.
2. **ETTEVAATUST! Allakukkuvaku on ohtlik nii teile kui ka teistele inimestele.**
Kontrolligeaku kindlat kinnitumist seadmesse.

5.3 Aku eemaldamine

5.4 Lisakäepideme paigaldamine

1. Viige reverslülitikeskasendisse (sisselülitustöökis) või eemalda seadmestaku.
2. Pidemestkeerates avage lisakäepideme kinnitusmehhanism.
3. Lükake lisakäepide (kinnitusriba) üle tarvikukinnituse seadme kaelale.
4. Pöörake lisakäepide soovitudasendisse.
5. Keerake lisakäepide tugevasti kinni.
6. Kontrollige lisakäepideme kindlat kinnitumist.

5.5 Akude transport ja hoiustamine

ETTEVAATUST!

Tulekahju oht. Ärge ladustage ega transportige akusid kuni lahtisele. Lühise oht.

Tömmakeaku lukustusasendist(töösasendist) esimesse fikseerumisasendisse(transpordiasend).

Akude vedamisel (maantee-, raudtee-, mere- või öhuveel) pidage kinni riiklikest ja rahvusvahelistest veoeeskirjadest.

6 Töötamine

ETTEVAATUST!

Aluspinna töötlemisel võib eralduda materjalikilde. **Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja juhul, kui Te ei kasuta tolmuimejat, kerget tolmukaitsemaski.** Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi.

ETTEVAATUST!

Seade võib kasutamisel kuumaks minna. **Kandke kaitsekindaid.**

ETTEVAATUST!

Puurimisel ja kruvide keeramisel võib seade külg-suunas libiseda. Kasutage seadet alati koos lisakäepidemega ja hoidke seadet alati kahe käega. Võtke lisakäepidemest alati kinni väljaspoolt.

ETTEVAATUST!

Vigastuste ja põletuste vältimiseks kasutage tarvikute vahetamisel kaitsekindaid.

6.1 Vasaku või parema käigu reguleerimine 4

JUHIS

Reverslüliti saate valida seadme spindli pöörlemise suunda. Töökis takistab ümberlülitamist mootori töötamise ajal. Keskasendis on juhtlüliti lukustatud. Reverslüliti vajutamisega paremale (seadme töösuunas) lülitate seadme vastupäeva pöörlemisele. Reverslüliti vajutamisega vasakule (seadme töösuunas) lülitate seadme päripäeva pöörlemisele.

6.2 Lisakäepideme reguleerimine 5

1. Pidemest keerates avage lisakäepideme kinnitus-mehhanism.
2. Pöörake lisakäepide soovitud asendisse.
3. Pidemest keerates pingutage lisakäepide kinni.
4. Kontrollige lisakäepideme kindlat kinnitumist.

6.3 Pöörete valik nelja-käigu-lülitiga 6

JUHIS

Mehaanilise nelja-käigu-lülitiga saab valida pöörete arvu. Käikude asendid leiate joonisel. Toodud tühikäigupööretel töötab seade vaid siis, kui aku on täiesti täis laetud.

6.4 Sisse-/ väljalülitamine

Aeglase vajutamisega juhtlülitile saab pöörete arvu suju-valt reguleerida kuni maksimumini.

6.5 Puuri paigaldamine

1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage sead-mest aku.
2. Kontrollige, kas tarviku padrunisse kinnituv ots on puhas. Vajaduse korral puhastage see.
3. Asetage tarviku tarvikukinnitusse ja keerake kiirkinni-tuspadrunit kinni seni, kuni on kuulda mitu mehaanilist klöpsu.

4. Kontrollige tarviku kindlat kinnitumist.

6.6 Puuri eemaldamine

1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage sead-mest aku.
2. Avage kiirkinnituspadrun. **JUHIS** Vajaduse korral võtke abiks komplekti kuuluv konksvöti (SF 8M-22A).
3. Tõmmake tarvik padrunist välja.

6.7 Puurimine

ETTEVAATUST!

Kasutage töödeldava detaili kinnitamiseks kinnitus-vahendeid või pitskrudi. Nii püsib detail paigal kind-lamalt kui käega hoides, samuti jäavat nii mölemad käed seadmega töötamiseks vabaks.

1. Keerake pöördemomendi ja funktsiooni regulaator puurimise sümbolile.
2. Seadke reverslüliti paremale käigule.

6.8 Kruvikeeramine

6.8.1 Otsaku/otsakuadapteri paigaldamine

1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage sead-mest aku.
2. Avage kiirkinnituspadrun.
3. Asetage otsakuadapter kiirkinnituspadrunisse ja keerake see kinni.
4. Tõmmake otsakuadapterist, et kontrollida selle kind-lat kinnitumist.
5. Asetage otsak otsakuadapterisse.

6.8.2 Kruvikeeramine

1. Reguleerige pöördemomendi, puurimise ja lööku-riitmise regulaator vajalikule pöördemendile.
2. Reverslüliti reguleerige välja soovitud pöörlemis-suund.

6.8.3 Otsaku/otsakuadapteri eemaldamine

1. Viige reverslüliti keskasendisse või eemaldage sead-mest aku.
2. Eemaldage otsak otsakuadapterist.
3. Avage kiirkinnituspadrun.
4. Eemaldage otsakuadapter.

6.9 Vööklamber 7

ETTEVAATUST!

Veenduge enne töö algust, et vööklamber on kindlalt kinnitatud.

Vööklambri abil saab seadme kinnitada vöö külge, kus on seade alati haardeulatuses. Vasakukäeliste kasutu-jate jaoks saab vööklambrit kinnitada ka seadme teisele küljele.

1. Tõmmake aku seadmost välja.
2. Torgake kruviplaat ettenähtud juhikusse.
3. Kinnitage vööklamber kahe kruviga.

7 Hooldus ja korrashoid

HOIATUS!

Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.

7.1 Seadme hooldus

ETTEVAATUST!

Hoidke seade, eelkõige selle käepidemed, puhtad ja vabad ölist ja rasvast. Ärge kasutage silikooni sisaldaavaid hooldusvahendeid.

Ärge kasutage seadet, mille ventiliatsiooniavad on ummis-tunud! Puhastage ventiliatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Takistage võörkehade sissetungimist seadme sisemusse. Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihus-

tit, aurpuhastit ega voolavat vett! See võib mõjutada seadme elektrilist ohutust.

7.2 Liitiumioonakude hooldus

JUHIS

Madalatel temperatuuridel aku jõudlus väheneb.

JUHIS

Hoidke akut võimalikult jahedas ja kuivas kohas.

Aku maksimaalse tööea tagamiseks lopetage töö kohe, kui aku jõudlus on tunduvalt vähenenud.

JUHIS

- Edasise kasutamise korral lõpeb aku tühjenemine automaatselt, enne kui akuelementid kahjustada saavad.
- Laadige akusid Hilti soovitatud laadimisseadmetega, mis on ette nähtud liitiumioonakude laadimiseks.

8 Veaotsing

Viga	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	Aku ei ole korrektselt seadmesse asetatud või on tühi. Elektriline rike.	Aku peab kuuldava topeltklöpsuga kohale fikseeruma või akut tuleb laadida. Eemaldage aku seadmost ja võtke ühendust Hilti hooldusega.
Seade ei tööta ja kõik 4 LED-tuld vilguvad.	Seade on lühiajaliselt üle koormatud. Ülekuumenenemiskaitse.	Vabastage juhtlüliti ja vajutage uuesti sisse. Laske seadmel jahtuda. Puhastage ventiliatsiooniavad.
Seade ei tööta ja 1 LED-tuli vilgub.	Aku on tühi. Aku on liiga kuum või liiga külm.	Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis. Viige aku soovituslikule töötemperatuurile.
Toitelülit ei saa alla vajutada / toitelülit on kinni kiilunud.	Reverslülit on keskasendis (transpordiasendis)	Viige reverslülitil vasakule või paremale.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.	Ümbritseva keskkonna temperatuur on väga madal.	Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurile soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklöpsuga kohale.	Aku fiksatorid on määrdunud.	Puhastage fiksatorid ja laske akul kohale fikseeruda. Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Seade või aku läheb väga kuumaks.	Elektriline rike. Seade on üle koormatud (seadme jõudluspiirid on ületatud)	Lülitage seade kohe välja, eemaldage seadmost aku ja pöörduge Hilti hooldusse. Valige antud töö jaoks sobiv seade.

9 Utiliseerimine

ETTEVAATUST!

Seadme nõuetevastane utiliseerimine võib kaasa tuua järgmist: Plastdetailide põlemisel tekivad mürgised gaasid, mis võivad põhjustada inimeste haigestumist. Kahjustatud või ülekuumenenud patareid võivad plahvatada ja põhjustada mürgitusi, põletusi, söövitusi või keskkonna saastumist. Hooletu utiliseerimine võimaldab kõrvalistel isikutel seadet mitteehipäraselt kasutada. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada keskkonda.

ETTEVAATUST!

Toimetage defektsed akud kohe kogumispunkti. Hoidke neid laste eest. Ärge võtke akusid lahti ja ärge põletage neid.

ETTEVAATUST!

Vabanege akudest vastavalt kehtivatele nõuetele või tagastage kasutusressursi ammendanud akud Hilti müügiesindusse.



Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võtavad Hilti esindused vanu seadmeid jäätmeäitluse. Lisainfot saate Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest.



Üksnes EL liikmesriikidele

Ärge käidelge kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

et

10 Tootja garantii seadmetele

Garantiitingimusi puudutavate küsimuste korral pöörduge HILTI kohaliku esinduse või edasimüüja poole.

11 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)

Nimetus:	Akutrell-kruvikeeraja
Tüübithäis:	SF 10W-A22 / SF 8M-A22
Generatsioon:	01
Valmistusaasta:	2012/2015

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Luccini".

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
03/2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tassilo Deinzer".

Tassilo Deinzer
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
03/2015

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2006/42/EÜ, kuni 19. aprillini 2016: 2004/108/EÜ, alates 20. aprillist 2016: 2014/30/EL, 2006/66/EÜ, 2011/65/EL, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Tehnilised dokumendid saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 8 | 20150401

